







Ceñirse las instrucciones de montaje



INDICE		
Artículo	Ud.	Descripción
1	1	Pieza de extremidad
2	1	Kit Tensor + Indicador Tensión
3	2	Pasador+Anilla
4	1	Guardacabos
5	1	Aprieta Cable
6	4	Tornillo CHC M5x16
7	1	Protector Flexible
8	1	Precinto
9	1	Plaqueta STR
10	1	Placa ID GM

Tensión de la línea





La zona Verde debe situarse en el centro del cursor

